

SIMBOLOS DE CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO PARA ARTIGOS TÊXTEIS

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 95°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 70°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 60°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 60°C • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 50°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 50°C • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 40°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 40°C • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 30°C • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 30°C • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de lavagem 30°C • Processo muito suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Não lavar
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem a mão • Temperatura máxima de lavagem 40°C

Tabela 2 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referente ao alvejamento.

	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer alvejante é permitido
	<ul style="list-style-type: none"> • Não são permitidos alvejantes clorados, apenas oxigênio
	<ul style="list-style-type: none"> • Não alvejar

Tabela 5 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referente à passadoria.

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima da base do ferro de 200°C
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima da base do ferro de 150°C
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima da base do ferro de 110°C sem vapor • Vapor pode causar danos irreversíveis
	<ul style="list-style-type: none"> • Não passar

Tabela 3 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referente à secagem em tambor.

	<ul style="list-style-type: none"> • Possível secagem em tambor • Temperatura normal, temperatura de exaustão máxima 80°C
	<ul style="list-style-type: none"> • Possível secagem em tambor • Temperatura baixa, temperatura de exaustão máxima 60°C
	<ul style="list-style-type: none"> • Não secar em tambor

Tabela 6 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referente à limpeza profissional.

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a úmido profissional • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a úmido profissional • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a úmido profissional • Processo muito suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Não limpar a úmido;
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) • Processo normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza a seco profissional de processo suave com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) • Processo suave
	<ul style="list-style-type: none"> • Não limpar a seco

Tabela 4 - Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referente à secagem natural.

	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem em varal
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem em varal por gotejamento
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem na horizontal
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem na horizontal por gotejamento
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem em varal a sombra
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem em varal por gotejamento a sombra
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem na horizontal a sombra
	<ul style="list-style-type: none"> • Secagem na horizontal por gotejamento a sombra

Informações adicionais:

Os termos apresentados a seguir devem ser adicionados à etiqueta somente quando necessário como informação adicional de conservação. As informações que eles fornecem não deve confundir, alterar e nem contradizer aquelas fornecidas pelos símbolos. As palavras “apenas ou somente” usadas em alguns termos limitam o procedimento à instrução declarada. A palavra “apenas” não deve ser usada com uma expressão que proíba um processo. Ex.: “apenas lavar”, o correto seria: “ não lavar”.

O número de palavras adicionais na etiqueta deve ser o mínimo possível. Exemplos de informações adicionais contidas no Anexo C da Norma:

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| - Remover antes de lavar | - Lavar separadamente | - lavar com cores semelhantes |
| - não deixar de molho | - lavar pelo avesso | - não centrifugar ou torcer |
| - não usar amaciante | - passar somente pelo avesso | - passar a ferro sobre um pano para evitar brilho ou amarelecimento |
| - utilizar tecido para passar | - não usar ferro a vapor | - passar a estampa do lado do avesso |

